



Acuerdos y Seguimiento

Enero 2025

Índice

- **Video de Trabajos de Mantenimiento y Supervisión.**
- **Resultados de las pruebas realizadas al agua del Plantel, incluye bebederos.**
- **Mantenimiento continuo a núcleos Sanitarios, cambio de jaboneras.**
- **Rehabilitación de fractura en tubería y Revisión de red hidráulica.**
- **Acondicionamiento de las Aulas**
- **Trabajos de poda y mantenimiento en campos**
- **Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel**
- **Visitas a grupos**
- **Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia**
- **Curso sobre el cuidado de las instalaciones**
- **Campaña #ValorP5**

Video de trabajos de mantenimiento y supervisión



**EN EL PLANTEL 5
"JOSÉ VASCONCELOS"
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA
MANTENER NUESTRAS
INSTALACIONES
FUNCIONALES Y SEGURAS**

• Resultados de las pruebas realizadas al agua del Plantel, incluye bebederos.

• Revisiones técnicas por parte de la UNAM y

SACMEX
SECRETARÍA DE SERVICIO Y ATENCIÓN
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA SALUD
Núm. DGAS/DNDH/087/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

Lic. José Bernardo Vilchis Durán
Jefe de la Unidad Administrativa
del Plantel No. 5 "José Vasconcelos"
de la Escuela Nacional Preparatoria.

En atención a su solicitud respecto a los resultados del monitoreo sobre la potabilidad del agua destinada para consumo humano que esta dependencia realiza periódicamente en las instalaciones universitarias, me permito informarle que los resultados del análisis bacteriológico a las muestras tomadas durante las visitas de supervisión realizadas en ese plantel los días 3 de abril, 3 de septiembre y 19 de noviembre del presente año; señalan que se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-SSA1-127-2021.

No omito mencionarle que las muestras se tomaron de manera aleatoria en diferentes puntos del plantel como: el dispensador de botellas ubicado en el exterior de la dirección, el grifo de la tarja de la sala de curaciones del servicio médico, el filtro de la sala de profesores, el dispensador de agua para botellas ubicado en el exterior del edificio de talleres de estéticas, el dispensador de agua para botellas ubicado en el exterior de control de asistencia, el dispensador de agua para botellas ubicado en el exterior de la alberca, así como el bebedero ubicado en el exterior del gimnasio.

Sin más, por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Cd. Universitaria Cd. Mx., a 21 de noviembre de 2024
Director de Normatividad y Desarrollo Humano

Lic. Cuauhtémoc Solís Torres

C.c.p. Mtro. Jaime Cortés Vite, Director del plantel No. 5 "José Vasconcelos" de la Escuela Nacional Preparatoria. Presente.
C.c.p. Dr. Germán Fajardo Doiz, Director General de Atención a la Salud. Presente.
C.c.p. MVZ José Juan Mancilla Castillo, Jefe del Departamento de Salud Ambiental, DGAS. Presente.

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS
HIDRÁULICOS
SUBDIRECCIÓN PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA

Ciudad de México, 27 de diciembre de 2024
Oficio Número: GCDMX-SEGIAGUA-SACMEX-DGSPH-SAGCA-18975/DGSPH/2024
ASUNTO: CALIDAD DE AGUA EN EL PLANTEL NO. 5 JOSÉ VASCONCELOS

MTRO. JAIME CORTÉS VITE
DIRECTOR DEL PLANTEL No. 5 JOSÉ VASCONCELOS
P R E S E N T E

En atención al oficio No. ENPS/D290/2024, enviado a esta Subdirección, mediante el cual solicita el análisis de la calidad del agua en tinacos, cisterna y bebederos al Plantel No. 5 "José Vasconcelos" de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El 03 de diciembre del presente año, personal del Laboratorio Central de Control de la Calidad del Agua en la red y recolectar las muestras necesarias para los correspondientes análisis de laboratorio.

Al respecto le informo lo siguiente, se recolectaron ocho muestras simples y puntuales, en el plantel (toma directa, cisterna y en seis bebederos) registrándose ausencia de cloro (0.0 mg/L) en todas las muestras colectadas, la deficiencia registrada se reportó el mismo día al área operativa para el restablecimiento de la cloración en la fuente del suministro, durante el muestreo no se observaron anomalías en las propiedades organolépticas del agua de suministro.

Los resultados de laboratorio indican que a excepción del cloro el agua analizada de las instalaciones del Plantel No. 5 José Vasconcelos cumple con los límites establecidos por la normatividad vigente para agua potable NOM - 127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
I.Q. LESLIE FERNANDA RAMOS GARCÍA
SUBDIRECTORA PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA

C.c.c.e.p.
Mtro. Analit Alicia Arenas Amaya- J.U.D. de Análisis de Calidad de Agua, SEGIAGUA
Archivo de la subdirección para el Análisis y Gestión de la Calidad de Agua
SAGCA/185/2024
ULFRG/AAAA/185*

Av. División del Norte No. 3330, Colonia Ciudad Jardín,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04370, Ciudad de México.
Tel. 55 55 49 82 29

"AMOR, ORDEN Y PROGRESO"
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
DIRECCIÓN
OFICIO NO.: ENPS/D/290/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

ASUNTO: ATENTA SOLICITUD DE MUESTREO AL AGUA DEL PLANTEL

I.Q. LESLIE FERNÁNDEZ RAMOS GARCÍA
SUBDIRECTORA PARA EL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con el gusto de saludarle a través de este medio, le solicito de la manera más atenta su apoyo para poder realizar un muestreo de laboratorio del agua del Plantel 5 "José Vasconcelos" de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (tinacos, cisterna, bebederos y demás espacios relativos) para obtener un resultado de la calidad del líquido que se provee a nuestras instalaciones, todo esto derivado de la inquietud de nuestra comunidad entorno a las condiciones de salubridad del suministro hidráulico tanto para consumo como para uso cotidiano.

Sin más por el momento, quedamos a su consideración.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Coapa, Ciudad de México a 28 de noviembre de 2024.
EL DIRECTOR

MTRO. JAIME CORTÉS VITE

C.C.P. M. VICTOR JAVIER BOURQUELT ORTIZ - DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

• **Resultados de las pruebas realizadas al agua del Plantel, incluye bebederos.**

- **Difusión en video sobre la condición del agua**



Mantenimiento continuo a núcleos Sanitarios, cambio de jaboneras



Mantenimiento continuo a núcleos Sanitarios, cambio de jaboneras Difusión en redes para el cuidado y aseo de los baños.





Mantenimiento continuo a núcleos Sanitarios, cambio de jaboneras

Limpieza de baños con horarios establecidos



Mantenimiento continuo a núcleos Sanitarios, cambio de jaboneras

- Colocación de botes de basura



PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
CAMBIO POR JABONERAS DE ACERO INOXIDABLE
EN SANITARIOS Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA



DICIEMBRE 2024



PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS
DE DISIDENCIAS TRANS



DICIEMBRE 2024



Mantenimiento continuo a núcleos Sanitarios, cambio de jaboneras

- **Núcleos
sanitarios**




Supervisión y Mantenimiento

Áreas trabajadas



A collage of seven photographs showing various maintenance tasks. Top left: A person uses a handheld device on a wall. Top middle: A worker in a blue shirt works on a marble countertop. Top right: A worker uses a tool on a wall. Middle left: A worker uses a tool on a metal surface. Middle right: A worker uses a tool on a wall. Bottom left: A worker uses a tool on a wall. Bottom right: A worker uses a tool on a wall. A dark blue footer contains the UNAM logo, the text 'Supervisión y mantenimiento', and the UNAM logo for EHP José Vasconcelos.



A collage of seven photographs showing various maintenance tasks. Top left: A worker in a black jacket works on a wall. Top middle: A worker uses a tool on a wall. Top right: A wide view of a room with a curved counter and a grid of small windows. Middle left: A worker in a black jacket works on a wall. Middle right: A worker uses a tool on a wall. Bottom left: A long view of a room with yellow lockers and a long counter. Bottom middle: A worker uses a tool on a wall. Bottom right: A worker uses a tool on a wall. A dark blue footer contains the UNAM logo, the text 'Supervisión y mantenimiento', and the UNAM logo for EHP José Vasconcelos.

Rehabilitación de fractura en tubería y Revisión de red hidráulica.

- Revisión de red hidráulica
- Rehabilitación de fractura en tubería



"AMOR, ORDEN Y PROGRESO"
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
COMUNICADO



A la comunidad del Plantel 5 "José Vasconcelos"

El día de hoy se llevó a cabo una revisión técnica a la red hidráulica del Plantel, por parte de la Superintendencia de obras de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y del Plantel, detectándose una posible fractura en la tubería que se encuentra sobre el pasillo central.

Con la finalidad de evitar el derrame de agua potable e iniciar los trabajos de rehabilitación correspondiente, les informamos que se suspenderán las actividades académicas y administrativas, el día de mañana 28 de noviembre.

Por lo anterior, les solicitamos estar atentos a los comunicados oficiales.

Atentamente

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad de México, a 27 noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN



"AMOR, ORDEN Y PROGRESO"
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
COMUNICADO



A la comunidad del Plantel 5 "José Vasconcelos"

Como fue de su conocimiento, el día de hoy se llevó a cabo el trabajo de rehabilitación de la fractura en la tubería del pasillo central. Por recomendación de la supervisión técnica, será necesario verificar por varias horas que la presión del agua que alimenta al Plantel se distribuya correctamente, sin que se afecte alguna otra área del sistema hidráulico.

Asimismo, el día de mañana se realizarán pruebas a las válvulas que conforman la red de distribución, las cuales son necesarias para la correcta circulación del agua.

Por lo anterior, se informa que el día de mañana, viernes 29 de noviembre, se suspenden las actividades académicas y administrativas para continuar con el mantenimiento y el lunes 2 de diciembre se reanudarán todas las actividades en los horarios habituales.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad de México, a 28 noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN

Rehabilitación de fractura en tubería y Revisión de red hidráulica.



REPARACIÓN DE FUGA EN EL PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
28 DE NOVIEMBRE DE 2024



28 nov 2024 10:22:31 a. m.

Acondicionamiento de las Aulas



PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
CAMBIO DE PIZARRONES SALONES
A01 AL A10



DICIEMBRE 2024





PLANTEL 5 "JOSÉ VASCONCELOS"
PODA Y LIMPIEZA EN CAMPO 3
NOVIEMBRE DE 2024



Trabajos de poda y mantenimiento en campos

Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel

- Desagüe de alberca



Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel

- Impermeabilización edificios B, E y F




Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel

- Impermeabilización edificios B, E y F




Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel

- Mantenimiento a subestación eléctrica




Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel

- Mantenimiento a planta de emergencia



Trabajos de mantenimiento de invierno a distintas áreas del plantel

- **Mantenimiento de luminarias**



Acercamiento con representantes de grupo

Saloneo integral:

- **Acercamiento de cuerpo directivo a los grupos**
- **Invitación para acudir a instancias universitarias**
- **Información sobre visita de Defensoría de la UNAM**

Se realizará una siguiente ronda de visitas para el acercamiento a la comunidad estudiantil al inicio del tercer periodo.

La Defensoría de la UNAM en Prepa 5

Próximas fechas de pláticas y talleres

Plática/Taller	Fecha propuesta	Horario
¿Qué es violencia de género? y Ruta de Atención	Lunes 27 de enero	12:00
Mitos del amor romántico	Jueves 13 de febrero	12:50
Prevención del suicidio	Viernes 28 de febrero	12:00
Consentimiento sexual	Martes 11 de marzo	12:50
Prevención de conductas de alto riesgo en jóvenes estudiantes de bachillerato	Miércoles 26 de marzo	12:00
Nuevas masculinidades	Jueves 10 de abril	12:50

Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

- Carteles en todos los salones sobre los derechos y deberes universitarios

¿Qué son los Derechos y Deberes universitarios?

¿Qué son los Derechos Universitarios?

Son todas las atribuciones que los miembros de la Comunidad Universitaria pueden gozar.

¿Qué son los Deberes Universitarios?

Como miembros de la Universidad Nacional estamos comprometidos a cumplir las reglas. Los deberes son obligaciones que la Comunidad Universitaria debe observar de manera permanente.

¿En dónde están establecidos?

La Legislación Universitaria contempla en sus diferentes ordenamientos dichos derechos y deberes. Es importante que todas y todos los miembros de la Comunidad Universitaria los conozcan y exploren.

¿Cuál es su objetivo?

Los Derechos y Deberes Universitarios promueven un ambiente armónico, pacífico, incluyente y respetuoso dentro de las instalaciones de la UNAM. Ejercerlos es responsabilidad de toda la Comunidad.

¿Qué documento sencillo puedo encontrar para conocerlos?

Compartimos el siguiente código QR en donde podrás encontrar la Guía de Derechos y Deberes Universitarios para que la Comunidad se acerque a ellos.

Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

- Nuevos espacios en la página oficial del Plantel

Espacio para informar sobre la Oficina Jurídica del Plantel



Nuevo botón para conocer los derechos del alumnado

Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

**Cómo presentar una
queja formal,
campana de difusión
desde la ENP**



Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

**La defensoría
de la UNAM en
la Prepa 5**



LA DEFENSORÍA DE LA UNAM VISITARÁ EL PLANTEL 5



**¿Tienes dudas sobre
tus derechos?
¡Coméntalo!**

La visita será directa en los grupos (saloneo) de
11:00 a 16:00 horas

LUNES 4 NOVIEMBRE

MARTES 5 NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE



Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

- **Físico**
(12 aportaciones)





- **10 mantenimiento e instalaciones**
- **1 sobre servicios**
- **1 aspectos académicos**

- **Virtual**
(6 aportaciones)
- **4 resolución de problemáticas**
- **1 mantenimiento**
- **1 propuesta**



Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

- 13 temas tratados ante la Secretaría General



Grupos: 412, 421, 432, 440, 459, 465, 512, 520, 531, 610, 651, 654, 666

Seguimiento a quejas y difusión del proceso de denuncia

- 4 quejas ante la oficina jurídica

Recepción de queja	Acción realizada	Estatus
24 octubre 2024	Medidas de protección y proceso de investigación	Resuelto
6 noviembre 2024	Medidas de protección y proceso de investigación	Resuelto
7 noviembre 2024	Medidas de protección y proceso de investigación	Resuelto
6 enero 2025	Se tomaron acciones académicas. Continúa el proceso jurídico	En proceso

Curso sobre el cuidado de las instalaciones

Características:

- Duración 50 minutos
- Plataforma: Zoom
- Fecha: 7 y 21 de febrero
- Horarios: 12:00 y 16:00



Campaña #ValorP5

Carteles



¡SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI!

